

Bona Hard Wax Oil

Finishing



Verarbeitungsanleitung von Bona Hard Wax Oil auf Bona Craft Oil, Bona Rich Tone oder Bona Nordic Tone

Diese Anleitung ist für die Verarbeitung Bona Hard Wax Oil in Kombination mit den Vorbehandlungen von Bona Nordic Tone, Bona Rich Tone und/oder Bona Craft Oil (insbesondere farbige Varianten). Für andere Anwendungen bitte separate Verarbeitungsanleitungen beachten.

Vorbereitung

Die Flächen wurden bereits fachgerecht mit Bona Rich Tone, Bona Nordic Tone oder Bona Craft Oil vorbehandelt. Bona Rich Tone oder Bona Nordic Tone muss schon vorher mit dem Bona Scrad Pad angeschliffen und entstaubt worden sein.

Material auf Raumtemperatur bringen und gründlich aufrühren. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 20-25°C und 30-60% rel. Luftfeuchtigkeit. Die niedrigste Raumtemperatur für den Gebrauch ist +16°C.

Oberflächenbehandlung

Alternative 1	Alternative 2	Alternative 3
1x Bona Craft Oil	1x Bona Tone (Rich oder Nordic)	1x Bona Rich Tone
1x Bona Hard Wax Oil	1x Bona Craft Oil	2x Bona Hard Wax Oil
	1x Bona Hard Wax Oil	

In stark frequentierten Bereichen ist es sogar zu empfehlen Bona Hard Wax Oil zweimal aufzutragen um einen höheren Schutz gegen Verschleiß zu erreichen.

Verarbeitung

Verarbeitung auf Bona Craft Oil (Alternative 1 & 2)

1. Die vorhergehende Behandlung mit Bona Craft Oil muss mind. 12 Std.* getrocknet sein, bevor Bona Hard Wax Oil aufgetragen wird. Fläche vor dem Auftrag von Bona Hard Wax Oil entstauben.
2. Bona Hard Wax Oil gut aufschütteln und in einen separaten, geeigneten Behälter füllen. Bona Hard Wax Oil dünn und gleichmäßig mit der Bona Mohairrolle, einem Naturhaarpinsel oder der Fussbodenstreichbürste auftragen. Nass in Nass arbeiten, und im Anschluss mind. 6-8 Std.* trocknen lassen.
3. Einen zweiten Auftrag von Bona Hard Wax Oil durchführen.
4. Oberfläche im Anschluss mind. 16 Std.* trocknen lassen. Für eine gute Belüftung während der Verarbeitung und Trocknung sorgen.

Verarbeitung auf Bona Rich Tone (Alternative 3)

1. Die vorhergehende Behandlung mit Bona Rich Tone muss mind. 5-10 Std.* getrocknet sein bevor Bona Hard Wax Oil aufgetragen wird. Oberfläche leicht mit dem Bona Scrad Pad anschleifen und entstauben.
2. Bona Hard Wax Oil gut aufschütteln und in einen separaten, geeigneten Behälter füllen. Bona Hard Wax Oil dünn und gleichmäßig mit der Bona Mohairrolle, einem Naturhaarpinsel oder der Fussbodenstreichbürste auftragen. Nass in Nass arbeiten, und im Anschluss mind. 6-8 Std.* trocknen lassen.
3. Oberfläche leicht mit dem Bona Scrad Pad anschleifen und entstauben
4. Einen zweiten Auftrag von Bona Hard Wax Oil durchführen
5. Oberfläche im Anschluss mind. 16 Std.* trocknen lassen. Für eine gute Belüftung während der Verarbeitung und Trocknung sorgen.

WARNUNG: BONA HARD WAX OIL ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE UND WASCHE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN UND PADS NUR IN GESCHLOSSENEN BEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN

Bona Hard Wax Oil

Verarbeitungsanleitung von Bona Hard Wax Oil auf Bona Craft Oil, Bona Rich Tone oder Bona Nordic Tone

Finishing



***Trocknungszeiten (ca. 20°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit; ggf. längere Trockenzeiten bei Exotenhölzern oder geringen Raumtemperaturen)**

Leichte Beanspruchung:	24 Stunden
Möbel einstellen:	24 Stunden
Nebelfeuchte Reinigung:	1 Woche
Teppiche auslegen:	1 Woche

Bitte separate Verarbeitungsanleitungen, sowie die entsprechende Pflegeanweisung beachten.

Weitere Produktinformationen, Pflegeanweisungen und Sicherheitsdatenblätter sind unter www.bona.com/de verfügbar.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland 0180 42 66 283

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit (Stand April 2013)

Bona[®]